

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA ARADA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM COL. PADRE JUAN BARTNOWSKI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA PADRE JUAN BARTNOWSKI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-02-2410-42	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: Se colocará pañuelo en la losa para evitar filtraciones



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 3: Sustitución de puerta de malla por una puerta de metal



Foto 4: Colocación de ventanas de PVC



Foto 5: Sustitución de piso por piso cerámico



Foto 6: Instalación de canal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marguerita Cervantes de G.

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA ARADA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM COL. PADRE JUAN BARTNOWSKI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA PADRE JUAN BARTNOWSKI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-02-2410-42	FECHA:	22/11/2024




Foto 7: Pintura en interior y exterior en toda la escuela, debido al deterioro de la pintura actual




Foto 8: Sustitución de accesorios de inodoros



Foto 9: Instalación de accesorios para uso del lavamanos




Foto 10: Sustitución de lavamanos



Foto 11: Sustitución de maya por baranda




Foto 12: Instalación de azulejos en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Marcy Veralli Cruz de Guzmán*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA ARADA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM COL. PADRE JUAN BARTNOWSKI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA PADRE JUAN BARTNOWSKI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-02-2410-42	FECHA:	15/11/2024



Foto 13: Sustitución de planchas de cemento de patio




Foto 14: Sustitución de lámparas



Foto 15: Sustitución de tomacorrientes dobles




Foto 16: Reparación de pila




Foto 17: Reparación de repello y cernido de paredes de baños




Foto 18: Reparación de muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcy Verouli Cervantes de Romo  
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

