

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHICUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN EMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MAGUEYAL, ALDEA TASHARJA
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0007-43	FECHA:	23/02/2024




Foto 1: Instalación de energía eléctrica.




Foto 2: Reparación de Canales



Foto 3: Reparación de poyotón y Pintura




Foto 4: Reforzamiento de balcones



Foto 5: Reparación de techo



Foto 6: Reparación de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público