

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	<input type="checkbox"/>	DURANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	POSTERIOR	<input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN EMITA				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MAGUEYAL, ALDEA TASHARJA				
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0007*43	FECHA:	18/04/2024				



Foto 1: Instalación de energía eléctrica.



Foto 2: Reparación de Canales




Foto 3: Reparación de poyeón y Pintura



Foto 4: Reforzamiento de balcones



Foto 5: Reparación de techo



Foto 6: Reparación de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar al número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE:




Firma y Sello Director Centro Educativo Público