

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CAMPO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0012-43	FECHA:	27/05/2024



Foto 7: Sustitución de inodoros porque se encuentran en mal estado. Fuera de servicio.



Foto 8: Sustitución de lavamanos, porque se encuentran en mal estado y fuera de servicio por estar tapados.




Foto 9: Repello en paredes






Foto 10: Cernido en paredes.


Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

