

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero el Mirador Aldea Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0014-43	FECHA:	9/07/2024



Sustitucion de malla perimetral





Sustitucion de malla perimetral



Sustitucion de tuberia de drenaje



Sustitucion de sanitario



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Mirador Aldea Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0014-43	FECHA:	14/11/2024



Sustitucion de malla perimetral



Sustitucion de malla perimetral



Sustitucion de tubería de drenaje



Sustitución de pintura, baños y cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Mirador Aldea Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0014-43	FECHA:	22/11/2024



Sustitución de malla





Sustitución de malla



Sustitución de sanitarios



Sustitución de pintura



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

