



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO EL PINALITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL PINALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0015-43	FECHA:	9/07/2024



Foto 1: Sustitución de tablayeso en aula



Foto 2: Sustitución de lámina troquelada aluzinc



Foto 3: Reparación de muro perimetral




Foto 4: Sustitución de ventanales



Foto 5: Sustitución e instalación de puerta de metal



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la O.P.



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

