

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ROBLARCITO, ALDEA QUEQUEZQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0016-43	FECHA:	26/02/2024



FOTO 1: Sustitución de lámparas



FOTO 2; Mantenimiento a estructura de puertas (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujecciones, aplicación de pintura)



FOTO 3: Mantenimiento de ventanas



FOTO 4: Alisado de cemento para zócalo.



FOTO 5: Construcción de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sonia de Jesus Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

