



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Esperanza, Aldea Río Arriba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0017-43	FECHA:	26 de febrero de 2024




Foto 1: Techo de la escuela en mal estado




Foto 2: Cocina en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Bogusa

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

