



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Esperanza, Aldea Río Arriba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0017-43	FECHA:	25 de Abril de 2024



Foto 1: Lijado de estructura



Foto 2: Pintado de estructura



Foto 3: Inicio de construcción de cocina



Foto 4: Proceso de construcción de cocina



Foto 5: Seguimiento de la construcción de la cocha



Foto 6: Fundición de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

