

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN EMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CEIBITA CENTRO, ALDEA EL COCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0023-43	FECHA:	29/05/2024




Foto 1: REPOSICIÓN DE LAMINAS EN TECHO



Foto 2: INSTALACION DE ESTUFA AHORRADORA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE BAÑOS



Foto 4: ELABORACIÓN DE CUNETETA DE AGUA FLUVIAL



Foto 5: COLOCACIÓN DE BORDILLO



Foto 6: REPARACIÓN, PINTADO Y CAMBIO DE CHAPA DE PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Claudia Florencia Esteban Rodríguez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

