



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Zarzal, Sector II, aldea Caulotes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0029-43	FECHA:	22/05/2024




trabajo de mejoramiento de estufa rural finalizado



trabajo de mejoramiento de techo de cocina finalizado



trabajo de barandas en pasillo frente a aulas de primaria finalizado



Trabajo de sección de muro perimetral de contención finalizado



trabajo de mantenimiento a puertas de sanitarios finalizado



trabajo de ventanas en aulas de primaria finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Maria Suechitz*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

