

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea San Antonio Lajas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio Lajas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20030129-49	FECHA:	23de febrero 2024



Foto 1: Los baños están inservibles el agua no se va por la tubería



Foto No. 2: La tubería o drenajes de los onodoros está en mal estado.




Foto No. 3: Hay un baño que desde hace varios años está inservible




Foto No. 4: Los servicios de agua potable para nuestros niños están en mal estado.




Foto No. 5: Las puertas de los servicios sanitarios requieren de mantenimiento



Foto No. 6: Las gradas están en muy mal estado y se necesita de una malla para proteger a los niños y a la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

