

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0133-43	FECHA:	12/03/2024




Foto 1: Pintura de muro interior y exterior.



Foto 2: Sustitución de Vidrios.




Foto 3: Sustitución y mantenimiento de inodoros.



Foto 2: Sustitución por piso de ceramico primer nivel.






Foto 5: Sustitución por piso de ceramico primer nivel.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

