

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0133-43	FECHA:	31/07/2024



Foto 1: Pintura de 600 M2 de muro exteriores e interiores.



Foto 2: Sustitución de 42 vidrios.



Foto 3: Sustitución y mantenimiento de inodoros.



Foto 4: Sustitución 125 M2 de piso de concreto, por piso ceramico.




Foto 5: Sustitución de 125 M2 de piso de concreto, por piso ceramico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

