

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHISPAN JARAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0135-43	FECHA:	10/07/2024



Sustitucion de piso



aplicación de pintura en balcones



aplicación de pintura a puertas



mantenimiento y aplicación de pintura a puertas




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

