



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tasharjá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0140-43	FECHA:	24/5/2024



REPARACION DE MURO PERIMETRAL



REPARACION DE MURO PERIMETRAL



REPARACION DE MURO PERIMETRAL

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Berta Alicia Pérez García
Berta Alicia Pérez García

Firma y sello del Presidente de la OPF



Wilson Gmaliel Zacarías Díaz
Wilson Gmaliel Zacarías Díaz

Firma y Sello Director Centro Educativo Público