



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
S. G. P. D. G.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MINAS ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0141-43	FECHA:	18/05/2024



Vista de enfrente de escuela, balcones en mantenimiento.



Puertas de servicios sanitarios en mantenimiento.



Balcones y ventanas en mantenimiento.



Balcones en mantenimiento.



Sustitución de piso en mantenimiento.



Colocación de piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Concepción Pérez G...
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

