



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Minas Abajo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Minas Abajo, San Juan Ermita, Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0141-43	FECHA:	27/05/2024



Colocación de Ventanas y balcones



Colocación de puertas de servicios sanitarios



Aplicación de pintura de balcones



Cambio de barillas de acero a balcones



Colocación de piso ceramico



Colocación de piso ceramico en aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

María Concepción Pérez García

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

