

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN EMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CEIBITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0143-43	FECHA:	09/07/2024




Foto 1: CAMBIO DE VIDRIOS




Foto 2: REPARACIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA




Foto 3: SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE LAMINAS CON COSTANERAS DE METAL




Foto 4: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BALCONES




Foto 5: PINTURA EN PAREDES DE INTERIORES Y EXTERIORES.




Foto 6: REPARACIÓN, PINTADO Y CAMBIO DE CHAPA A PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elvira Antonio
Firma y sello del Presidente de la OPF



Mummy R
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

