

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN EMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CEIBITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0143-43	FECHA:	29/07/2024




Foto 1: CAMBIO DE VIDRIOS




Foto 2: REPARACIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA




Foto 3: SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE LAMINAS CON COSTANERAS DE METAL




Foto 4: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BALCONES




Foto 5: PINTURA EN PAREDES DE INTERIORES Y EXTERIORES.





Foto 6: REPARACIÓN, PINTADO Y CAMBIO DE CHAPA A PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elvira Antonio G.
Firma y sello del Presidente de la OPF



Manny B.
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

