


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a Escuela Oficial Rur	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Caulotes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0547-42	FECHA:	12/04/2024




Reparación e instalación de techo



Reparación de baños y escenarios




Reparación de puerta



Balcones



Cambio de estructura




Reparación de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público







SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a Escuela Oficial Rural	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Caulotes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0547-42	FECHA:	12/04/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

