



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR
Versi

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a Escuela Oficial Rural	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Caulotes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0547-42	FECHA:	18/04/2024




Foto 1: Instalación de techo, 184 metros.




Foto 2: Mantenimiento de estructura de metal escenario y baños, 12 metros.



Foto 3: Sustitución de piso de torta de cemento, 20 metros.



Foto 4: Pintura en paredes exteriores, 25 metros.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

