



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versii

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAULOTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0547-42	FECHA:	24/05/2024




Foto 1: Sustrucción de techo.



Foto 2: Reparación de baños y escenario.



Foto 3: Reparación de puerta.




Foto 4: Colocación de balcones.



Foto 5: Cambio de estructura.



Foto 6: Reparación de ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versii

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAULOTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0547-42	FECHA:	24/05/2024




Foto 7: Encementado para patio.




Foto 8: Cambio de pintura a paredes.



Foto 9: Cambio de pintura a paredes.




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

