

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Peñascos, Aldea Buena Vista, San Juan Ermita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-1043-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1. Banqueta en mal estado.



Foto 2. Pintura de Paredes



Foto 3. Baños en mal estado y se robaron uno



Foto 4. Tecno de Cocina en mal estado.



Foto 5. Espacio entre lámina y pared. Se suben a robar.



Foto 6. Filtración de humedad en paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

