

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS PEÑASCOS, ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-1043-43	FECHA:	17/05/2024



Foto 1: Reparación de Banqueta en mal estado.




Foto 2: Pintura de Paredes



Foto 3: Reparación de Baños.



Foto : Reparación de Techo de Cocina y Paredes.



Foto 5: Espacio sellado entre lámina y pared.



Foto 6: Cubierta de pintura para proteger paredes de humedad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Agregar otro número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

