

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |                             |                                |   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO:               | CHIQUMULA                   | MUNICIPIO:                     | SAN JUAN ERMITA                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LOS PEÑASCOS, ALDEA BUENA VISTA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | ZU-03-1043-43               | FECHA:                         | 24/05/2024                              |



Foto 1: Reparación de Banqueta en mal estado.



Foto 2: Pintura de Paredes



Foto 3: Reparación de Baños.



Foto : Reparación de Techo de Cocina y Paredes.



Foto 5: Espacio sellado entre lámina y pared.



Foto 6: Cubierta de pintura para proteger paredes de humedad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la O.P.F.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público