



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, ALDEA SALITRON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SALITRON, SAN JUAN ERMITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-1080-42	FECHA:	01 DE MAYO 2024



Foto 1: Sustruición de Inodoros



Foto 2: Sustruición de Techo



Foto 3: Sustruición de Torta de Cemento



Foto 4: Sustruición de Puertas de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
*Azuely Pazos Jilleda*  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

  
  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
D E P E T E

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, ALDEA SALITRON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SALITRON, SAN JUAN ERMITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-1080-42	FECHA:	01 DE MAYO 2024



Foto 1: Sustrucion de piso



Foto 2: Mantenimiento de torta



Foto 3: Sustrucion del Techo



Foto 4: Mantenimiento de Pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Azucely Pazos Villeda*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

