



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, ALDEA SALITRON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SALITRON, SAN JUAN ERMITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-1080-42	FECHA:	24 DE MAYO DE 2024



Foto 1: Sustitución de Torta de Cemento



Foto 2: Sustitución de Techo de Madera a Metal



Foto 3: Sustitucion Techado y Torta de Cemento



Foto 4: Sustitucion de lamina alamina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Azucely Paros villeda
 Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, ALDEA SALITRON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SALITRON, SAN JUAN ERMITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-1080-42	FECHA:	24 DE MAYO DE 2024



Foto 1: Mantenimiento a Portón



Foto 2: Mantenimiento a alumbrado



Foto 3: sustitución de Techo a baños de Madera a Metal



Foto 4: sustitución de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Azuely Pazos Villeda
 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público