



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Matazano Aldea Chispán	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Matazano, Aldea Chispán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-1128-43	FECHA:	8/05/2024



Foto 1: Remozamiento de muro perimetral renglón 15



Foto 2: Remozamiento de muro perimetral renglón 15



Foto 3: Remozamiento de muro perimetral Renglón 15



Foto 4: Remozamiento de muro perimetral renglón 15

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

