

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Minas Abajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-1409-42	FECHA:	18/04/2024



Foto: 1 Pintado de puertas



Foto: Cambio de Vidrios quebrados



Foto: 3 Sustitución de baños



Foto:4 Instalación de canales metálicos




Foto:5 Levantado de muro de block



Foto:6 Instalación de Estufa Ahorradora

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


  
**Escuela Oficial de Párvulos**  
**Anexo a E.O.R.M.**  
**CONSEJO EDUCATIVO**  
 Aldea Minas Abajo  
 San Juan Ermita, Chiquimula

\_\_\_\_\_  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público