



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |  |                                |                 |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula                               | MUNICIPIO:                     | San Juan Ermita |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Veguitas  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20 - 03 - 1486 - 42                      | FECHA:                         | 21/06/2024      |



Foto 1: Sustrucción de piso de concreto por piso cerámico.



Foto 2: Mantenimiento de pintura a puertas.



Foto 3: Mantenimiento de pinturas a balcones.



Foto 4: Pintura de paredes de interiores y exteriores.



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block.



Foto 6: Sustrucción de depósito de agua de 1,100 litros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Héctor O. Guerra V.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director-Centro Educativo Público

