

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexas a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Veguitas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-1486-42	FECHA:	19 de julio de 2024



Foto 1: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico.



Foto 2: Mantenimiento de pintura a puertas.




Foto 3: Mantenimiento de pinturas a balcones.



Foto 4: Pintura de paredes de interiores y exteriores.




Foto 5: Reparación de muro perimetral de block.




Foto 6: Sustitución de depósito de agua de 1,100 litros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

