

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chispán Jaral
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-1630-43	FECHA:	



Foto 1: Techo de lámina en mal estado.



Foto 2: Puertas de ingreso deterioradas.



Foto 3: Ventanales en mal estado.




Foto 4: Aulas con piso de cemento liso.



Foto 5: Canales en mal estado.



Foto 6: Potón de entrada principal en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Vitalina Mejía Romero*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

