



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chispán Jaral
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-1630-42	FECHA:	4/26/2024




Foto 1: Colocando las últimas láminas troqueladas en el techo.



Foto 2: Quitado de puertas para su reparación.



Foto3: Quitado de ventanas para sustituirlas por balcones.




Foto 4: Colocación de piso cerámico en aulas.



Foto 5: Elaboración de plancha para colocar la pila.



Foto 6: Mantenimiento de portón principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

vitalina mejía romero

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chispán Jaral
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-1630-42	FECHA:	4/26/2024



Foto 7: Pintado de paredes en toda la escolita.



Foto 8:



Foto 9:



Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vitalina Mejía Rome
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

