



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chispán Jaral
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-1630-42	FECHA:	5/21/2024



Foto 1: Techo finalizado, con lámina nueva y su estructura metálica reparada.



Foto 2: Puertas ya instaladas



Foto 3: Instalación de balcones nuevos finalizado.



Foto 4: Colocación de piso cerámico en aulas finalizado.



Foto 5: Plancha para colocar pila finalizada.




Foto 6: Reparación del portón de la entrada principal finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vitalina Mejía Rom

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chispán Jaral
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-1630-42	FECHA:	5/21/2024




Foto 7: Muros exteriores e interiores pintados en su totalidad.



Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vitalina Mejía Román
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

