

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ENCUENTROS, SAN JUAN ERMITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-1631-42	FECHA:	26/02/2024



Foto 1: Sustrucción de estructura de soporte (madera) por metal. (Estructura y cubierta metálica)



Foto 2: Mantenimiento a estructura de puertas (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 3: Mantenimiento a ventana (nuevas) (Estas ventanas se realizará un boquete en muros existentes y se instalará ventanas de concreto prefabricadas.)



FOTO 4: Sustrucción de estructura de metal de ventana (nuevas)



FOTO 5: Reparación de piso de torta de concreto (Incluye un tramo de banqueta)




FOTO 6: Reparación de instalación eléctrica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y Sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---