

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIOR       DURANTE       POSTERIOR

|                             |  |                                |                                       |
|-----------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIQUMULA                              | MUNICIPIO:                     | SAN JUAN ERMITA                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LOS ENCUENTROS, SAN JUAN ERMITA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-03-1631-42                          | FECHA:                         | 20/05/2024                            |



Foto 1: sustitución de estructura de soporte (madera) por metal. (estructura y cubierta metálica)



Foto 2: mantenimiento a estructuras de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 3: mantenimiento a ventana (nuevas) (estas ventanas se realizará un boquete en muros existentes y se instalará ventana de concreto prefabricadas)



Foto 4: sustitución de estructura de metal de ventana (nueva)



Foto 5: reparación de piso de torta de concreto (Incluye un tramo de banqueta)





Foto 6: reparación de instalación eléctrica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|  |  |
|--|--|
| <br><br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br><br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--|--|