

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ENCUENTROS, SAN JUAN ERMITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-1631-42	FECHA:	24/05/2024



Foto 1: sustitución de estructura de soporte (madera) por metal. (estructura y cubierta metálica)



Foto 2: mantenimiento a estructuras de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 3: mantenimiento a ventana (nuevas) (estas ventanas se realizará un boquete en muros existentes y se instalará ventana de concreto prefabricadas)




Foto 4: sustitución de estructura de metal de ventana (nueva)



Foto 5: reparación de piso de torta de concreto (incluye un tramo de banqueteta)




Foto 6: reparación de instalación eléctrica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la OPR</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--