

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE T	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SALITRON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20.03.1694.45	FECHA:	9/07/2024



Foto 1: Muro de contención en mal estado



Foto 2: Taza del sanitario mal estado



Foto 3: Muro de contención en mal estado



Foto 4: La parte de abajo del muro perimetral deteriorado



Foto 5: El piso ceramico del sanitario de hombres deteriorado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alicia Villeda

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

