



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chispán Jaral
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-2063-45	FECHA:	17 de mayo de 2024.



Foto 1. Construcción de muro y pila.



Foto 2. construcción de muro.



Foto 3. Colocación de balcones.



Foto 4. Reemplazo de servicios sanitarios, reparación de puertas y pintura.



Foto 5. reparación de acceso a servicios sanitarios.



Foto 6. Reemplazo de piso en área dañada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

