

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chispan Jaral
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-2063-45	FECHA:	21/05/2024



Foto 1: . Pintura fachada exterior, Plancha y Pila, Pretil en la parte frontal



Foto 4: Sustitución de Puerta de Salón



Foto 3: Colocación y Pintura de Servicios Sanitarios



Foto 4: Puerta de Salón





Foto 5: Canal en la Parte Frontal



Foto 6: Balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público