



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio Lajas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-2064-45	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Remodelación de baños



Foto 2: Cambio de canales



Foto 3: Cambio de chapas de puertas



Foto 4: Cambio de techo



Foto 5: Arreglo de gradas de acceso



Foto 6: Reparación de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la PPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio Lajas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-2064-45	FECHA:	23/02/2024



Foto:7 Hendidura banqueta



Foto:8 Acceso



Foto:9 Rampa de Acceso



Foto:10 Separación banqueta y pared




Foto:11 canales



Foto:12 Rampa de Acceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello de Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

