

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | CHIQUMULA | MUNICIPIO: | SAN JUAN ERMITA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB DE TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | SAN ANTONIO LAJAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20 - 03 - 2064 - 45 | FECHA: | 28/05/2024 |



Foto 1: Reparación de Baños.



Foto 2: Reparación de Chapa de puerta.



Foto 3: Cambio de Pintura de Puerta.



Foto 4: Reparación gradas de acceso.



Foto 5: Mejoramiento camino de acceso.



Foto 6: Reparación de Acera.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA
Firma y sello del Presidente de la OPP

[Signature]
DIRECCION
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | CHIQUMULA | MUNICIPIO: | SAN JUAN ERMITA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB DE TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | SAN ANTONIO LAJAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20 - 03 - 2064 - 45 | FECHA: | 28/05/2024 |



Foto 7: Reparación Rampa de Acceso.



Foto 8: Reparación Rampa de Acceso.



Foto 9: Reparación de Canales.



Foto 10: Reparación de Techo.




Foto 11: Reparación de cables de energía eléctrica.



Foto 12: Reparación rampa de acceso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA
Firma y Sello del Presidente de la OPF
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION
SAN ANTONIO LAJAS
SAN JUAN ERMITA, CHIQUMULA


DIRECCION
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION
DE TELESECUNDARIA
SAN ANTONIO LAJAS
SAN JUAN ERMITA, CHIQUMULA