

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Encuentros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-2065-45	FECHA:	12/3/2024



Foto 1: Sustrucción completa de paredes de cocina



Foto 2: Sustrucción de tres baños




Foto 3: Sustrucción de ventanas



Foto 4: Sustrucción de puerta



Foto 5: Sustrucción de pila



Foto 6: Sustrucción de hornilla por estufa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

M. F. G. M.
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

