

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldaa Los Encuentros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-2065-45	FECHA:	6/8/2024



Foto1: Sustitución completa de paredes de cocina



Foto 2: Sustitución de puerta



Foto 3: Sustitución de ventanas



Foto 4: Sustitución de hornilla por estufa



Foto 5: Sustitución de pila



Foto 6: Sustitución de tres baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el presente registro.

M. F. G. M.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Encuentros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-2065-45	FECHA:	1/8/2024



Foto 7: Mantenimiento de puertas de tres baños




Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

