

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos anexa a Escuela Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ceibita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-2114-42	FECHA:	23/02/2024



foto 1: sustitución de lámina por láminia troquelada



foto 2: sustitución de chapas



Foto 3: sustitución de torta de cemento por cerámico



Foto 4: reparación de concreto de cemento de patio



foto 5 : pintura de muro inerior y exterior



foto 6: sustitución de inodoros lavamanos y mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

"M. H. S. P."

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

