

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos anexa a Escuela Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ceibita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-2114-42	FECHA:	17/05/2024



foto 1: sustitución de lámina por láminia troquelada



Foto 2: mantenimiento de porton



Foto 3: sustitución de torta de cemento por cerámico



Foto 4: reparación de concreto de cemento de patio



foto 5 : pintura de muro Inerior y exterior



Foto 6: sustitución de lámparas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos anexa a Escuela Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ceibita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-2114-42	FECHA:	17/05/2024




Foto 7: reparación de muro



Foto 8: sustitución de canales de metal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

