



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Linda Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-2115-43	FECHA:	23/02/2024



VENTANAS



BAÑOS



PUERTAS



CHIMENEA DE COCINA



TECHO



PILA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta E Ramirez R

Firma y sello del Presidente de la OPF



X [Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

