



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Barrio Linda Vista	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Linda Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-2115-43	FECHA:	20/5/2024



Foto 1: Sustrucción de paredes de cocina.



Foto 2: Sanjeado para paredes de cocina.



Foto 3: Sustrucción de estructura de techo.



Foto 4: Pintura en paredes exteriores e interiores.



Foto 5: Paredes de cocina.



Foto 6: Sustrucción de canales de agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta E. Ramirez R

Firma y sello del Presidente de la OPF



Nina Ramirez G

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

