



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-1.00
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Barrio Linda Vista	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Linda Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-2115-43	FECHA:	4/6/2024



Foto 1: Elaboración de puertas de baño.



Foto 2: Sustitución de sanitarios.



Foto 3: Mantenimiento a balcones y ventanas.



Foto 4: Elaboración y colocación de balcones en baños.




Foto 5: Pintura en paredes balcones puertas y ventanas.




Foto 6: Cocina parte interior, balcones, pintura en paredes, torta de cemento y techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta E Ramirez A
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público